Secretaría de Minería
Ministerio de Economía
Argentina

REPORTE ESPECIAL DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
04 de Diciembre de 2025

NIVEL DE ALERTA  **AMARILLO**

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) informa que desde el **jueves 04 de diciembre de 2025,** a partir de las **09:44** hora local (**12:44 UTC**), las estaciones de monitoreo volcánico instaladas en las inmediaciones del **Complejo Volcánico Planchón Peteroa** registraron un aumento en la actividad superficial, caracterizado por un pulso de emisión de gases y material particulado fino (ceniza volcánica) que alcanzó los 850 m sobre el nivel del cráter y se dispersó en dirección noreste (NE).

OBSERVACIONES:

Monitoreo sismológico: al momento de emisión de este reporte, no se observan cambios significativos en la actividad sísmica del volcán. La energía de la señal sísmica tipo tremor (TR), valorada a través de la medición de la Amplitud Sísmica en Tiempo Real (RSAM), se mantiene en valores similares a los observados en los últimos días



Visualización de RSAM (amplitud sísmica en tiempo real), y Espectrograma (energía sísmica de las distintas frecuencias), asociadas a la señal sísmica tipo Tremor (TR).

Monitoreo Visual: desde las 07:27 hora local (10:27 UTC), del 04 de diciembre de 2025, se registró un incremento en la actividad superficial del complejo volcánico, caracterizado por columnas de gases y material particulado fino (ceniza volcánica), que alcanzaron los 850 m de altura sobre el nivel del cráter (12:44 UTC). La misma se dispersó en dirección noreste (NE), afectando principalmente los sectores cercanos al cráter.





Secuencia de imagenes proveniente de las cámaras de monitoreo del CV. Planchón-Peteroa, correspondiente al intervalo de tiempo desde el inicio del pulso hasta momento de emisión de este reporte. Se observa la emisión de material particulado fino (ceniza volcánica), proveniente de la zona de los cráteres activos.

Cabe destacar que esta actividad persiste al momento de emisión de este reporte.

Con este escenario, y dadas las características de este sistema volcánico, es posible esperar que continúe el registro de actividad superficial de similares características, con aumentos y disminuciones en la altura de columna gases y material particulado qué, dependiendo de la predominancia de los vientos afectará mayormente los sectores cercanos al edificio volcánico.

Instamos a la población a informarse a través de los medios oficiales y de las autoridades de protección civil, y sobre los pronósticos de dispersión de ceniza volcánica emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

CONCLUSIONES

Se mantiene el nivel de alerta técnica y se continuará con el monitoreo del volcán en constante comunicación con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile, y con las autoridades de protección civil locales, provinciales y nacionales, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo (SINAGIR) a través de la Agencia Federal de Emergencia (AFE).

*Disclaimer© *|2016|* *|SEGEMAR|*, La información aquí provista proviene del monitoreo realizado por los profesionales del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) del SEGEMAR, en base a la información proveniente de la Red Binacional de monitoreo volcánico del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa, y por la información proveniente de los Reportes de Actividad Volcánica (RAV) del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) perteneciente al Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (SERNAGEOMIN), a través del Acuerdo Marco para la Cooperación y Asistencia Técnica (2016) y el Acuerdo Binacional para el Control, Monitoreo y Gestión de las Erupciones Volcánicas en la Región Fronteriza entre La República Argentina y la República de Chile (2013).*

CONTACTO

✉ OAVV@SEGEMAR.GOV.AR

✆ Tel: +54 11 5670 0100

WWW.SEGEMAR.GOV.AR

Quiere cambiar la forma en la que recibe estos reportes?
Puede actualizar sus preferencias o cancelar su suscripción de esta lista.